

# FichaTécnica

# **PAÑO DE LIMPIEZA**

## **Características**

- Para la eliminación de residuos de silicona en las superficies a pegar de lunas.
- sin residuos

# Áreas de aplicación

Para limpiar y desengrasar superficies a pegar antes de usar pegamentos y selladores.


### **DatosTécnicos**

Base	99,9 % IPA Isopropanol
Colores	Transparente
Tiempo de aireado	10
Periodo de almacenamiento	24 Meses
Temperatura de trabajo	+5 - +35

#### Instrucciones de uso

Temperatura de trabajo: de +5°C a +35°C. Los productos de limpieza y limpiacristales disponibles en el mercado no son adecuados para realizar el tratamiento previo de los adhesivos para lunas. Raspe las superficies a pegar con el estropajo abrasivo suministrado y aplicando el paño de limpieza PETEC en una dirección, límpielas y desengráselas a fondo. Dependiendo del nivel de suciedad, puede ser necesario repetir el proceso. Se debe eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa y la cera de la superficie a pegar sin dejar residuos. También debe asegurarse de que la zona a tratar esté libre de cualquier resto de silicona. Después de unos 10 minutos de aireado, se puede seguir tratando la superficie a pegar (p. ej., con el Imprimador y activador o la aplicación directa de adhesivo). ¡Preste atención a las instrucciones y a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las instrucciones, las fichas técnicas y el vídeo de la aplicación de PETEC en www.petec.de)

### Tamaños de envase



Texto cláusula de responsabilidad