

ODSTRAŇOVAČ TESNENIA A LEPIDIEL V SPREJI

Vlastnosti

Odstraňovač tesnenia a lepidiel PETEC uvoľňuje a odstraňuje úporne držiace zvyšky tesniacich a lepiacich hmôt. Vhodné aj na odstraňovanie zvyškov tesnenia (papier, korok, guma a silikón) na povrchových a prírubových spojoch, ako napr. kryt ventilov, hlava valcov, olejová vaňa, výfukové potrubie, predný kryt, vodné čerpadlo, termostat, prevodovka a ďalšie diely.

- odstraňuje odolné zvyšky
- Mega čistiaca sila
- intenzívny a hĺbkový čistiaci účinok aj na zvislých povrchoch
- bez obsahu silikónov
- odstraňuje zvyšky tmelov a lepidiel na báze silikónu, epoxidovej živice, polyuretánu, MS polyméru, butylkaučuku, kyanoakrylátu, anaeróbnych a rôznych dvojzložkových výrobkov
- odstraňuje silikónové znečistenie na lepiacom povrchu čelných skiel

Oblasti použitia

Odstraňovač tesnenia a lepidiel PETEC uvoľňuje a odstraňuje úporne držiace zvyšky tesniacich a lepiacich hmôt. Vhodné aj na odstraňovanie zvyškov tesnenia (papier, korok, guma a silikón) na povrchových a prírubových spojoch, ako napr. kryt ventilov, hlava valcov, olejová vaňa, výfukové potrubie, predný kryt, vodné čerpadlo, termostat, prevodovka a ďalšie diely.

TechnickéDáta

Farby	Priesvitné
Skladovateľnosť	36 Mesiace

Návod na použitie

Nádobu pred použitím dobre pretrepte. Nastriekajte na povrch vo vzdialenosti cca 20 cm a nechajte pôsobiť v závislosti od použitia a znečistenia. Následne utrite čistou handričkou. Pri silnom znečistení postup niekoľkokrát zopakujte. Pred opätovným nanosením tmelu alebo lepidla povrch dôkladne očistite a odmastite pomocou PETEC Multi Cleaner (položka č. 82200 alebo 82100). Pred použitím otestujte materiál na skrytom mieste z hľadiska stálosti farby a znášanlivosti s materiálom. Nádobu po použití otočte a uvoľnite ventil. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)