FichaTécnica

SPRAY LIMPIADOR PARA ACERO INOXIDABLE

Características

- deja una película protectora repelente al agua
- sin silicona para la aplicación en interiores y exteriores
- certificación NSF

Áreas de aplicación

El limpiador para acero inoxidable PETEC limpia, cuida y protege de forma rápida y fácil las superficies metálicas y brillantes (de acero inoxidable, aluminio, cobre, latón y cromo) en solamente una fase de trabajo. Elimina los contaminantes (polvo, suciedad, cal, grasa, manchas de óxido, huellas, aceite y resina) de manera efectiva, sin dañar el material ni causar ralladuras. Deja una película protectora brillante que repele la suciedad y el agua.

DatosTécnicos

Colores	Transparente
Periodo de almacenamiento	36 Meses

Instrucciones de uso

Agite bien antes de usar. Pulverice de manera uniforme el limpiador para acero inoxidable desde una distancia de 20 cm sobre la superficie a tratar. A continuación, frotar con un paño limpio. El brillo de la superficie se mantiene durante meses. Antes de la aplicación, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad de los materiales en una zona no visible. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

Texto cláusula de responsabilidad

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 9555-80 99 40 | Fax: +49 9555-80 99 425 | info@petec.de