

STLAČENÝ VZDUCH VE SPREJI

Vlastnosti

- vyčistí i těžko přístupná místa
- nezanechává stopy
- snadná aplikace
- bez zápachu, bez barvy
- výkonný postřík
- bez rozpouštědel a silikonu
- stříká pod tlakem 6 barů

Oblasti použití

K čištění a odstraňování prachu z nepřístupných míst, jako jsou praskliny, spáry a štěrby např. kování, rádia, větracích otvorů, klávesnic, fotoaparátů, hodin a dalších elektronických součástí a příslušenství přístrojů a strojů. Pro odstraňování prachu a nečistot v přesné mechanice a elektronice.

Technická data

Skladovatelnost	36 Měsíců
-----------------	-----------

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C. Před použitím dózu dobře protřepejte. Dózu se sprejem nenaklánějte více než 30°. Stříkáci hlavici nasměrujte na díly, které je třeba vyčistit, a pomocí krátkých stříkových rázů odstraňte nečistoty a prach. Sprej se stlačeným vzduchem je hořlavý. Před použitím na elektronických konstrukčních dílech je třeba vytáhnout síťovou zástrčku a po aplikaci zajistit dostatečné větrání. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Velikosti balení



č. výrobku: 72150

400 ml