

# FichaTécnica

# **ACTIVADOR**

## **Características**

- para la imprimación de lunas revestidas con PU o PVC
- también para la activación de restos (antiguos) de cordones adhesivos

# Áreas de aplicación

Para activar las superficies a pegar en lunas.

### **DatosTécnicos**

Base	Etanoato de etilo
Colores	Transparente
Tiempo de aireado	10
Periodo de almacenamiento	12 Meses
Temperatura de trabajo	+5 - +35

#### Instrucciones de uso

Temperatura de trabajo: de +5°C a 35°C. Limpie y desengrase a fondo la superficie a pegar. Agite bien el activador antes de su uso y con la escobilla de lana PETEC (art. n.º 82222) aplique uniformemente y en una sola dirección sobre la superficie a pegar. Tenga en cuenta el tiempo de aireado. ¡Preste atención a las instrucciones y a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

### Tamaños de envase



Texto cláusula de responsabilidad