

SPRAY RILEVAPERDITE

Caratteristiche

- il punto in cui è presente la perdita è indicato da una formazione di bolle o di schiuma particolarmente evidente
- semplice e affidabile
- per individuare i punti in cui sono presenti perdite
- non infiammabile
- ecocompatibile
- privo di silicone
- non corrosivo
- ben tollerato dalla pelle
- Autorizzazione DVGW
- Valvola a 360°, utilizzabile anche capovolta

Campi d'impiego

Per il rilevamento rapido e semplice di perdite come ad es. nel caso di tubature, raccordi, giunti a flangia, saldature e pneumatici in pressione.

Dati Tecnici

Colori	Trasparente
Conservabilità	36 Mesi

Istruzioni per l'uso

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare lo spray rilevatore di perdite PETEC sulle aree sospette. Se c'è una perdita, l'area permeabile (perdita) è indicata da schiuma o bollicine ben evidenti. I tubi in plastica e le superfici rivestite devono essere puliti con acqua fresca dopo il controllo. Non usare per controllare condotti che trasportano ossigeno! Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Scheda Tecnica

Dimensioni contenitore



n. art.: 70750

400 ml