

SPRAY ZE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

Właściwości

- czyści nawet trudno dostępne miejsca
- nie pozostawia śladów
- możliwość łatwego zastosowania
- bezwonny i bezbarwny
- silny natrysk
- bez dodatku rozpuszczalników i silikonu
- natrysk z ciśnieniem 6 barów

Obszary zastosowania

Do czyszczenia i usuwania kurzu z niedostępnych miejsc, takich jak szczeliny, na przykład armatur, radia, szczelin wentylacyjnych, klawiatur, aparatów, zegarów i innych podzespołów oraz akcesoriów elektronicznych urządzeń i maszyn. Do usuwania pyłu i zabrudzeń w mechanice precyzyjnej i elektronice.

DaneTechniczne

Możliwość składowania

36 Miesiące

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: +5°C do +30°C. Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Nie przechylać puszki pod kątem większym niż 30°. Skierować głowicę rozpylacza na czyszczony element i krótkimi podmuchami usunąć zanieczyszczenia i kurz. Spray ze sprężonym powietrzem jest palny. Przed zastosowaniem na elementach elektronicznych wyciągnąć wtyczkę sieciową, a po użyciu dobrze przewietrzyć. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 72150

400 ml