

SPRAY DO USUWANIA PLAM Z OLEJU

Właściwości

- wiąże i usuwa plamy z oleju
- łatwa obsługa
- szybkie i ekonomiczne rozwiązanie
- rozpuszcza uporczywe plamy z oleju
- doskonała siła ssania
- nie zawiera silikonu

Obszary zastosowania

Do wiązania i usuwania zagrażających środowisku plam z paliw i olejów na absorbujących i nieabsorbujących powierzchniach. Doskonale sprawdzi się w przypadku wielu materiałów (beton, asfalt, gips, płytki), na przykład w warsztatach, garażach, na wjazdach, ulicach itp.


DaneTechniczne

Możliwość składowania	36 Miesiące
-----------------------	-------------

Instrukcja użycia

Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Rozpylić środek do usuwania plam PETEC w odległości ok. 20 cm na pokrytą olejem powierzchnię i pozwolić mu działać przez mniej więcej 20–30 minut. Po wyschnięciu usunąć pozostałości oraz ewentualnie powtórzyć procedurę. We własnym zakresie należy sprawdzić zgodność materiału. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Ostrożnie: spray usuwa wilgoć z podłoża, co może tymczasowo powodować powstawanie białych plam. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 72350

500 ml