

AKTYWATOR BEZTLENOWY W SPRAYU

Właściwości

Substancja przyspieszająca wiązanie do beztlenowych klejów i szczeliw. Sprawdza się zwłaszcza w przypadku:

- pasywnych powierzchni
- dużych szerokości szczelin
- oraz niskich temperatur

Obszary zastosowania

Znacznie skraca czas wiązania beztlenowych produktów PETEC, takich jak na przykład środek do zabezpieczania śrub, szczeliwo do rur i gwintów, szczeliwo hydrauliczne i pneumatyczne, zabezpieczenie łożyska kulkowego oraz uszczelniacz powierzchni. Zalecany zwłaszcza w przypadku pasywnych powierzchni, na przykład w przypadku aluminium, magnezu i stali szlachetnej, dużej szerokości szczelin oraz niskich temperatur.

DaneTechniczne

Kolory	Przezroczysty
Czas schnięcia	2
Możliwość składowania	36 Miesiące

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od -30°C do $+35^{\circ}\text{C}$. Usunąć stare szczeliwa i osady. Powierzchnie gruntownie przemyć i odtłuścić środkiem czyszczącym PETEC Multi Cleaner (nr art. 82100 lub 82200). Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Aktywator do beztlenowych klejów i środków uszczelniających równomiernie natryskiwać na jedną z obu powierzchni z odległości ok. 20 cm i pozostawić do wyschnięcia na mniej więcej 2 minuty. Na przeciwległą powierzchnie nałożyć beztlenowy produkt/klej i połączyć ze sobą powierzchnie. We własnym zakresie należy sprawdzić zgodność materiału. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 90920

200 ml