

LAVETĂ PENTRU CURĂȚARE

Proprietăți

- Pentru îndepărtarea reziduurilor de silicon de pe suprafața care urmează să fie lipită a parbrizelor
- fără reziduuri

Domenii de utilizare

Pentru curățarea și degresarea suprafețelor de lipit înainte de utilizarea materialelor de lipire și de etanșare.


Date Tehnice

Bază	99.9 % IPA izopropanol
Culori	Transparent
Timp de uscare	10
Capacitate de depozitare	24 Luni
Temperatura de aplicare	+5 - +35

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: +5°C până la +35°C. Produsele de curățare disponibile în comerț și agenții de curățare pentru sticlă nu sunt pe deplin potriviți pentru tratarea prealabilă a locurilor de lipire ale geamurilor. Folosind pâsla abrazivă furnizată, înăspriți suprafața care urmează să fie lipită și folosiți laveta de curățare PETEC pentru a curăța temeinic suprafața într-o direcție și pentru a o degresa. În funcție de gradul de murdărie, poate fi necesară o repetare a procedurii. În zona suprafeței care urmează să fie lipită trebuie îndepărtată murdăria, praful, uleiul, grăsimea și ceara, astfel încât să nu mai rămână reziduuri. De asemenea, este important să vă asigurați că zona care trebuie tratată este lipsită de orice contaminare cu silicon. După un timp de uscare de 10 minute, suprafața lipită poate fi prelucrată în continuare (de exemplu, cu un grund multiactiv sau pentru aplicarea directă a adezivului). Respectați instrucțiunile de montare, instrucțiunile din fișa tehnică și de securitate chimică! (Descărcarea instrucțiunilor de montare PETEC, fișe tehnice și prezentări video ale aplicației la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj


cod art.: 82111
1 de bucăți

TextClauzăDeRăspundere