

STLAČENÝ VZDUCH V SPREJI

Vlastnosti

- čistí aj ťažko dostupné miesta
- nezanecháva stopy
- jednoduché použitie
- bez zápachu, bezfarebný
- výkonný rozprašovač
- bez rozpúšťadiel a silikónu
- rozprašuje pri tlaku 6 barov

Oblasti použitia

Na čistenie a odstraňovanie prachu z neprístupných miest, ako sú praskliny, škáry a štrbiny napr. kovania, rádia, vetracích otvorov, klávesníc, fotoaparátov, hodín a iných elektronických súčastí a príslušenstva spotrebičov a strojov. Na odstraňovanie prachu a nečistôt v jemnej mechanike a elektronike.

TechnickéDáta

Skladovateľnosť	36 Mesiacce
-----------------	-------------

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5°C až +30°C. Nádobu pred použitím dobre pretraste. Dózu spreja nenakláňajte viac ako 30°. Hlavicu nasmerovať na znečistené diely a nečistoty a prach odstráňte krátkym streknutím. Stlačený vzduch v spreji je horľavý. Pred aplikovaním na elektronické komponenty odpojte sieťový adaptér a po použití dostatočne vyvetrajte. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 72150

400 ml