

# ČISTIACA HANDRIČKA

## Vlastnosti

- na odstraňovanie zvyškov silikónu z lepiaceho povrchu čelných skiel
- nezanecháva stopy

## Oblasti použitia

Na čistenie a odmastenie lepených plôch pred použitím lepidiel a tmelov.

## TechnickéDáta

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Báza                   | 99,9 % IPA izopropanol |
| Farby                  | Priesvitné             |
| Čas odvetrania         | 10                     |
| Skladovateľnosť        | 24 Mesiac              |
| Teplota pri spracovaní | +5 - +35               |

## Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5°C až +35°C. Bežné čistiace prostriedky a čističe skla sú na prvotné ošetrenie lepených spojov čelných skiel absolútne nevhodné. Zdrsňte lepiaci povrch pomocou dodaného brúsneho rúna a dôkladne ho vyčistite a odmastite v jednom smere čistiacou handričkou PETEC. V závislosti od znečistenia môže byť potrebné proces opakovať. V oblasti lepeného povrchu je potrebné odstrániť nečistoty, prach, olej, masť a vosk bez zanechania zvyškov. Uistite sa tiež, že ošetrovaná oblasť nie je znečistená silikónom. Po uplynutí času odvetrania cca 10 minút je možné lepený povrch ďalej upravovať (napr. základný náter Multiaktívny alebo priame nanášanie lepidla). Dodržiavajte návod na montáž, kartu bezpečnostných a technických údajov! (Stiahnite si montážny návod PETEC, list technických údajov a aplikačné video na adrese [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Veľkosti balenia

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>položka č.: 82111</b>                                                            |
| 1 kus                                                                               |