

KRPA ZA ČIŠČENJE

Lastnosti

- za odstranjevanje ostankov silikona na lepilni površini vetrobranskih stekel
- ne pušča sledi

Področja uporabe

Za čiščenje in razmaščevanje lepilnih površin pred nanosom lepil in tesnilnih sredstev.

TehničniPodatki

Osnova	99,9 % IPA izopropanol
Barve	prozoren
Čas izhlapevanja	10
Rok uporabnosti	24 Meseci
Temperatura vgradnje	+5 - +35

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +35 °C. Običajna čistila in čistila za steklo, ki so na voljo na trgu, niso primerna za predhodno obdelavo mest lepljenja na vetrobranskem steklu. S priloženo brusilno kopreno zdrgnite lepilno površino, nato jo temeljito očistite in razmastite v eni smeri s čistilno krpo PETEC. Odvisno od stopnje umazanije bo morda treba postopek ponoviti. Z mesta lepljenja je treba v celoti odstraniti vse ostanke umazanije, prahu, olja, maščob in voska. Prav tako preverite, da na površini, ki jo želite obdelati, ni ostankov silikona. Po približno 10-minutnem izhlapevanju lahko lepilno površino dodatno obdelate (npr. z uporabo osnovnega premaza in aktivatorja ali z neposrednim nanosom lepila). Upoštevajte navodila za vgradnjo in navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Navodila za vgradnjo, podatkovne liste ter video navodila PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja


št. art.: 82111
1 kosov