

ODSTRAŇOVAČ TĚSNICÍCH HMOT A LEPIDEL

Vlastnosti

Odstraňovač těsnicích hmot a lepidel PETEC rozpouští a odstraňuje odolné zbytky těsnicích hmot a lepidel i barev a laků. Vhodný také k odstraňování zbytků těsnění (papíru, korku, gumy a silikonu) z povrchových a přírubových spojů, jako jsou víka ventilů, hlavy válců, olejové vany, výfukové potrubí, přední kryty, vodní čerpadla, termostaty, převodovky a další díly.

- odstraňuje odolné zbytky
- velmi silná čisticí síla
- intenzivní a hloubkový čisticí účinek i na svislých plochách
- bez obsahu silikonu
- odstraňuje zbytky těsnicích hmot a lepidel na bázi silikonu, epoxidové pryskyřice, polyuretanu, MS polymeru, butylkaučuku, kyanoakrylátu, anaerobních a různých dvousložkových produktů
- odstraňuje znečištění silikonem na lepícím povrchu čelních skel

Oblasti použití

Odstraňovač těsnicích hmot a lepidel PETEC rozpouští a odstraňuje odolné zbytky těsnicích hmot a lepidel i barev a laků. Vhodný také k odstraňování zbytků těsnění (papíru, korku, gumy a silikonu) z povrchových a přírubových spojů, jako jsou víka ventilů, hlavy válců, olejové vany, výfukové potrubí, přední kryty, vodní čerpadla, termostaty, převodovky a další díly.

Technická data

Barvy	Průsvitný
Skladovatelnost	36 Měsíců

Návod k použití

Před použitím dózu dobře protřepejte. Nastříkejte na povrch ze vzdálenosti přibližně 20 cm a nechte působit v závislosti na způsobu použití a znečištění. Poté otřete díl čistým hadříkem. V případě silného znečištění postup několikrát opakujte. Před opětovným nanesením tmelu nebo lepidla povrch důkladně očistěte a odmastěte pomocí čisticího prostředku PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82200 nebo 82100). Před použitím zkontrolujte materiál na barevnou stálost a kompatibilitu materiálu na skrytém místě! Po použití dózu otočte a ventil naprázdno prostříkněte. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)