

EPOXYPRIMER

Egenskaber

- Klar til brug – ingen blanding nødvendig
- Effektiv forsegling mod fugt
- Fremragende vedhæftning på stål, aluminium og galvaniserede overflader
- Fremragende slibeegenskaber
- Kromatfri
- Fin forstøvning for jævne overgange
- Kan overlakeres med 1K- og 2K-toplaksystemer (opløsningsmiddel- og vandbaserede)
- Kan overspartles med polyesterspartelmasse
- Kompatibel med PETEC Fyldeprimer (varenr. 71240), PETEC Karrosseritin (varenr. 96175), PETEC Klarlak (varenr. 71340) og PETEC Karrosserispartelmasser (varenr. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325 og 96310)

Anvendelsesområder

1-komponent-epoxyprimeren er en pårlig;lidelig og brugervenlig korrosionsbeskyttende primer til hurtige og effektive reparationer. Denne hølfyldende, epoxyharpiksbaserede vedhæftningsprimer giver fremragende vedhæftning pårlig; stål, aluminium, galvaniserede underlag og slebne, intakte eksisterende laklag. Takket være den meget fine forstøvning fordeles primeren jævnt pårlig; flader og i udtoningszoner. Det sikrer en effektiv forsegling mod fugt.

TekniskeData

Base	Epoxyharpiks
Farver	Sort
HærdningMinutter	30
Hærdningssystem	1K
Gribefast	10
Opbevaringstid	36 Måneder
Støvtør	5
Tørretid	30

TekDatablad

Brugsanvisning

Anvendelsestemperatur: +10 °C til +80 °C. Holdes væk fra alle antændelseskilder. Fjern grove rester såsom gammel lak eller primere fra overfladerne (f.eks. ved sandblæsning) – vælg slibekorn efter underlaget. Rengør og affedt overfladen grundigt med silikonefjerner (varenr. 70950). Ryst densen grundigt før brug (ca. 1–2 minutter), og foretag en prøvetagning. Påfør produktet jævnt på den overflade, der skal behandles, fra en afstand på ca. 20 cm. Vi anbefaler at påføres 2–3 lag af produktet og lade hvert lag aflufte i 3–5 minutter, før det næste påføres. Belægningen må først slibes, når den er fuldstændigt hærdet (overhold de anbefalede bearbejdningstider). Efter hærdning kan den overspartles med egnede produkter (PETEC-polyesterkarrosserispartelmasser) og overmales med PETEC Fyldeprimer. Slib overfladen mat før videre behandling. Vælg slibekorn efter materialet. Hvis overfladen skal overlakeres efter mere end 24 timer, skal den først slibes. Må ikke anvendes på termoplastiske underlag. Kontroller på forhånd, at produktet er kompatibelt med materialet. Foretag altid egne forsøg for at sikre, at produktet er egnet til den pågældende anvendelse. Vend densen på hovedet efter brug, og spray, indtil ventilen er tom. Sørg for tilstrækkelig udluftning! Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)