

FYLDEPRIMER

Egenskaber

- Høj fyldeevne og korrosionsbeskyttelse
- Hurtigtørrende
- Klar til brug – ingen blanding nødvendig
- Fremragende slibeegenskaber
- Kromatfri
- Fin forstøvning for jævne overgange
- Kan overlakeres med 1K- og 2K-toplaksystemer (opløsningsmiddel- og vandbaserede)
- Kompatibel med PETEC Epoxyprimer (varenr. 71140), PETEC Karrosseritin (varenr. 96175), PETEC Klarlak (varenr. 71340) og PETEC Karrosserispartelmasser (varenr. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325 og 96310)

Anvendelsesområder

1-komponent-fyldeprimeren er en pålidelig og brugervenlig reparationsprimer til hurtige og effektive reparationer. Den giver fremragende vedhæftning på stål, aluminium, galvaniserede underlag og slebne, intakte eksisterende laklag. Den fine forstøvning sikrer en glat og ensartet dækning på flader og i udtoningszoner og giver samtidig effektiv beskyttelse mod fugt. Den korte tørretid og nemme påføring gør belægningen ideel til daglig brug både på professionelle værksteder og til gør-det-selv-opgaver.

TekniskeData

Base	Epoxyharpiks
Farver	Grå
Gribefast	10
Opbevaringstid	36 Måneder
Støvtør	5
Tørretid	30

Brugsanvisning

Anvendelsestemperatur: +10 °C til +80 °C. Holdes væk fra alle antændelseskilder. Vi anbefaler at fjerne eventuelle grove rester fra overfladen, påføre PETEC Epoxyprimer (varenr. 71140) og om nødvendigt udjævne overfladen. Slib reparationsområdet, og rengør og affedt det derefter grundigt med PETEC Silikonefjerner (varenr. 70950). Ryst dåsen grundigt før brug (ca. 1–2 minutter), og foretag en prøvesprøjtning. Spray PETEC Fyldeprimer jævnt på den overflade, der skal behandles, fra en afstand på ca. 20 cm. Vi anbefaler at påføre 2–3 lag af produktet og lade hvert lag aflufte i 3–5 minutter, før det næste påføres. Må først slibes eller overmales med egnede produkter, når produktet er fuldstændigt hærdet (overhold de anbefalede bearbejdningstider). Slib overfladen må videre behandling. Slibekornstørrelsen skal vælges efter materialet. Se det tekniske datablad. Må ikke anvendes på plast med lav overfladeenergi (f.eks. PE eller PP). Foretag altid egne forsøg for at sikre, at produktet er egnet til den pågældende anvendelse. Vend dåsen på hovedet efter brug, og spray, indtil ventilen er tom. Sør g for tilstrækkelig udluftning! Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)