

ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Ιδιότητες

- υψηλή ικανότητα πλήρωσης και αντιδιαβρωτική προστασία
- γρήγορο στέγνωμα
- έτοιμο για χρήση – δεν απαιτείται ανάμιξη
- με δυνατότητα εύκολης λείανσης
- χωρίς χρώμιο
- λεπτομερές μοτίβο ψεκασμού για καθαρές μεταβάσεις
- δυνατότητα βαφής από πάνω με ολοκληρωμένα συστήματα βαφής 1 και 2 συστατικών (με βάση διαλύτες και νερό)
- συμβατό με εποξειδικό αστάρι PETEC (τεμ.-71140), μάζα εξισορρόπησης αμαξώματος PETEC (αρ.-τεμ. 96175), διάφανο βερνίκι PETEC (τεμ.-71340) και χρώματα λείανσης PETEC (αρ.-τεμ. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Πεδία εφαρμογής

Το αστάρι προετοιμασίας 1 συστατικού είναι αξιόπιστο και φιλικό προς τον χρήστη υλικό πλήρωσης για γρήγορες και αποτελεσματικές εργασίες επισκευής και εξαιρετική πρόσφυση σε χάλυβα, αλουμίνιο, γαλβανισμένα υποστρώματα και λειασμένες, ανθεκτικές παλιές βαφές. Λεπτομερές ψεκασμός του υλικού για ομοιόμορφες επιφάνειες και ζώνες εκροής. Αποτελεσματική μόνωση κατά της υγρασίας. Μέσω του γρήγορου στεγνώματος και της εύκολης επεξεργασίας, η επίστρωση είναι ιδανική για χρήση σε συνεργεία και εργασίες DIY.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Εποξεική ρητίνη
Χρώματα	Γκρίζα
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι στεγνό στην αφή	10
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Ξηρό ως προς σκόνη	5
Χρόνος στεγνώματος	30

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: 10°C έως +80°C. Κρατήστε μακριά από όλες τις πηγές ανάφλεξης. Συνιστούμε να αφαιρέσετε από τις επιφάνειες τα χοντρά υπολείμματα, να εφαρμόσετε το εποξειδικό αστάρι PETEC (αρ.-τεμ. 71140) και, εάν είναι απαραίτητο, να στοκάρετε. Λειάνετε το σημείο επισκευής και καθαρίστε και απολιπάνετε σχολαστικά με αφαιρετικό σιλικόνης (αρ.-τεμ. 70950). Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από τη χρήση (περ. 1-2 λεπτά) και ψεκάστε δοκιμαστικά. Ψεκάστε το αστάρι προετοιμασίας PETEC ομοιόμορφα στην επιφάνεια που πρόκειται να επιστρωθεί σε απόσταση περίπου 20 cm. Συνιστούμε την εφαρμογή του προϊόντος σε 2-3 στρώσεις ψεκασμού. Ανάμεσα στους ψεκασμούς αφήνετε την επίστρωση να στεγνώσει για 3-5 λεπτά. Μετά από πλήρη σκλήρυνση μπορεί να λειανθεί (λάβετε υπόψη την περαιτέρω επεξεργασία) ή να βαφτεί από πάνω με κατάλληλα προϊόντα. Πριν από την περαιτέρω επεξεργασία λειάνετε μέχρι να γίνει ματ. Η κόκκωση του γυαλόχαρτου εξαρτάται από το υλικό και μπορεί να αναζητηθεί στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Μη χρησιμοποιείτε σε πλαστικό χαμηλής ενέργειας (π.χ. PE ή PP). Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Μετά τη χρήση γυρίστε τη φιάλη ανάποδα και ψεκάστε έως ότου η βαλβίδα να αδειάσει. Αερίστε επαρκώς! Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)