

## ΔΙΑΦΑΝΈΣ ΒΕΡΝΊΚΙ

### Ιδιότητες

- Προστατευτικό βερνίκι, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες
- γρήγορο στέγνωμα
- έτοιμο για χρήση – δεν απαιτείται ανάμιξη
- υψηλή επιφανειακή σκλήρυνση με καλή ελαστικότητα
- υψηλή στιλπνότητα και ομοιόμορφη εφαρμογή
- με πολύ καλή δυνατότητα στίλβωσης
- πολύ καλή πρόσφυση σε συστήματα βαφής 1 ή 2 συστατικών.

### Πεδία εφαρμογής

Το διάφανο βερνίκι 1 συστατικού είναι ένα αξιόπιστο και φιλικό προς τον χρήστη προστατευτικό βερνίκι για γρήγορες και αποτελεσματικές εργασίες επισκευής. Προσφέρει πολύ καλή πρόσφυση σε βερνίκια 1 ή 2 συστατικών. Χάρη στον λεπτομερή ψεκασμό, το διάφανο βερνίκι απλώνεται ομοιόμορφα στις επιφάνειες. Αυτό προσφέρει εξαιρετική εφαρμογή, πολύ καλή αντοχή και ένα καλό προστατευτικό στρώμα. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η αποτελεσματική μόνωση κατά της υγρασίας. Μέσω του γρήγορου στεγνώματος και της εύκολης επεξεργασίας, το φινίρισμα που δεν κιτρινίζει είναι ιδανικό για χρήση σε συνεργεία και εργασίες DIY.

### Τεχνικά δεδομένα

|               |          |
|---------------|----------|
| Χρώματα       | Διαφανές |
| Διάρκεια ζωής | 36 Μήνες |

### Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: 10°C έως +80°C. Κρατήστε μακριά από όλες τις πηγές ανάφλεξης. Συνιστούμε να αφαιρέσετε από τις επιφάνειες τα χοντρά υπολείμματα, να εφαρμόσετε το εποξειδικό αστάρι PETEC (αρ.-τεμ. 71140) και, εάν είναι απαραίτητο, να εφαρμόσετε στόκο, το αστάρι προετοιμασίας PETEC (αρ.-τεμ. 71240) και να βάψετε. Καθαρίστε σχολαστικά και απολιπάνετε τις επιφάνειες με αφαιρετικό σιλικόνης (Αρ.-τεμ. 70950). Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από τη χρήση (περ. 1-2 λεπτά) και ψεκάστε δοκιμαστικά. Ψεκάστε το διάφανο βερνίκι 1 συστατικού PETEC ομοιόμορφα στην επιφάνεια που πρόκειται να επιστρωθεί σε απόσταση περίπου 20&nbsp;cm. Συνιστούμε την εφαρμογή του προϊόντος σε 2&ndash;3 στρώσεις ψεκασμού. Ανάμεσα στους ψεκασμούς αφήνετε την επίστρωση να στεγνώσει για 3&ndash;5 λεπτά. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Μετά τη χρήση γυρίστε τη φιάλη ανάποδα και ψεκάστε έως ότου η βαλβίδα να αδειάσει. Αερίστε επαρκώς! Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα [www.petec.de](http://www.petec.de))