

ΜΈΣΟ ΑΦΑΪΡΕΣΗΣ ΚΌΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΏΝ ΣΕ ΣΠΡΈΙ

Ιδιότητες

Το μέσο αφαίρεσης κόλλας και στεγανωτικών PETEC διαλύει και αφαιρεί τα επίμονα, σκληρά υπολείμματα κόλλας και στεγανωτικού, καθώς και βαφές και βερνίκια. Κατάλληλο, επίσης, για την αφαίρεση υπολειμμάτων στεγανωτικών (χαρτί, φελλός, καουτσούκ και σιλικόνη) από αρμούς επιφανειών και φλαντζωτούς συνδέσμους, όπως καλύμματα βαλβίδων, κυλινδροκεφαλές, δοχεία λαδιού, πολλαπλές εξαγωγής, μπροστινά καλύμματα, αντλίες νερού, θερμοστάτες, γρανάζια και άλλα εξαρτήματα.

- αφαιρεί τα επίμονα υπολείμματα
- μεγάλη δύναμη καθαρισμού
- εντατικό και βαθύ αποτέλεσμα καθαρισμού ακόμη και σε κάθετες επιφάνειες
- Χωρίς σιλικόνη
- αφαιρεί υπολείμματα κόλλας και στεγανωτικού με βάση τη σιλικόνη, την εποξειδική ρητίνη, την πολυουρεθάνη, το πολυμερές MS, το βουτυλικό καουτσούκ, την κυανοακρυλική ένωση, το αναερόβιο και διάφορα προϊόντα 2 συστατικών
- απομακρύνει τη ρύπανση από σιλικόνη στην επιφάνεια συγκόλλησης των παρμπρίζ

Πεδία εφαρμογής

Το μέσο αφαίρεσης κόλλας και στεγανωτικών PETEC διαλύει και αφαιρεί τα επίμονα, σκληρά υπολείμματα κόλλας και στεγανωτικού, καθώς και βαφές και βερνίκια. Κατάλληλο, επίσης, για την αφαίρεση υπολειμμάτων στεγανωτικών (χαρτί, φελλός, καουτσούκ και σιλικόνη) από αρμούς επιφανειών και φλαντζωτούς συνδέσμους, όπως καλύμματα βαλβίδων, κυλινδροκεφαλές, δοχεία λαδιού, πολλαπλές εξαγωγής, μπροστινά καλύμματα, αντλίες νερού, θερμοστάτες, γρανάζια και άλλα εξαρτήματα.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Διαφανές
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες

Οδηγίες χρήσης

Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε στην επιφάνεια σε απόσταση περίπου 20 cm και αφήστε το να δράσει ανάλογα με την εφαρμογή και το βαθμό ακαθαροσίας. Στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα καθαρό πανί. Στην περίπτωση έντονης ακαθαροσίας επαναλάβετε τη διαδικασία πολλές φορές. Καθαρίστε και απολιπνάνετε σχολαστικά την επιφάνεια με το PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82200 ή 82100) πριν εφαρμόσετε ξανά την επίστρωση στεγανοποίησης ή κόλλας. Πριν από τη χρήση, δοκιμάστε το υλικό σε ένα κρυφό σημείο για τη σταθερότητα του χρώματος και τη συμβατότητα του υλικού! Μετά τη χρήση γυρίστε τη φιάλη ανάποδα και ψεκάστε έως ότου η βαλβίδα να αδειάσει. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)