

PLASTIC FILLER

Produktegenskaper

- Fyllmasse spesielt utviklet for plast
- Høy fleksibilitet, ideelt for fleksible plastkomponenter
- Tørker raskt
- Utmerket vedheft til plast, og egner seg også til stål, jern, aluminium, glassfiber (GRP) og tre
- Glatt, fin konsistens på fyllstoffet
- Rask tørking for effektiv bearbeiding
- Enkel å slippe for å oppnå en perfekt overflatefinish
- Kan overmales med 1C- og 2C-grunningsfyllstoffer
- Kompatibel med PETEC-epoksygrunning (art.nr. 71140 eller 72140), PETEC Plastbond PU adhesive (art.nr. 98325 eller 98350), PETEC Body Solder (art.nr. 96175), PETEC Primer Fillers (art.nr. 71240 eller 72240) og PETEC Body Fillers (art.nr. 96125, 96110, 96225 og 96210)

Bruksområder

2C Plastic Filler (boks) er et fleksibelt konturfyllstoff som er spesielt utviklet for reparasjon av plastdeler. Denne fyllmassen gir utmerket vedheft til en lang rekke underlag, noe som gjør den ideell for holdbare reparasjoner uten spenninger.

Tekniske data

Farger	Svart
Lagringsdyktighet (måneder)	18 Måneder
Brukstid / bearbeidingstid (minutter)	4-5
Tørketid (minutter)	20-30

Bruksanvisning

Brukstemperatur: +10 °C til +80 °C. Holdes borte fra alle antennelseskilder. Vi anbefaler å fjerne grove rester fra overflaten, for eksempel med sandpapir i kornstørrelse P80/P150). For reparasjon av sprækker, hull og ujevnheter anbefaler vi å bruke PlastBond (varenr. 98325 eller 98350) eller Power Bibond (varenr. 98625 eller 98550). Rengjør og avfett grundig med PETEC Silicone Remover (art.nr. 70950). Åpne boksen og innholdet grundig før bruk. Ta den nødvendige mengden sparkelmasse og bland den grundig med herderen (maksimalt 3 % herder i vekt). Påfør materialet jevnt og la det herde. Når den har herdet helt, slip den med P240/P360-slipepapir til en matt overflate, og spray deretter en grunningsfyller (varenr. 71240 eller 72240) før du påfører topplakken. Kan slipes, overmales eller påføres nytt med egnede produkter etter at det har herdet fullstendig. Slipeskornstørrelsen må velges ut fra materialet. Se det tekniske databladet. Ikke bruk på plasttyper med lav energi (f.eks. PE eller PP). Gjennomfør alltid egne tester for å sikre at produktet er egnet for den enkelte brukssituasjonen. Hvis det tilsettes for mye herder, kan det føre til flekker eller misfarging av topplakken. Etter bruk må du lukke boksen godt igjen. Sørg for god ventilasjon! Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)