

Ficha Técnica

PRIMÁRIO EPOXI

Propriedades

- pronto a usar – não é necessário misturar
- elevado poder de isolamento contra a humidade
- muito boa aderência a metal, alumínio e superfícies galvanizadas
- muito fácil de lixar
- isento de cromato
- pulverização fina para transições uniformes
- pode ser pintado com sistemas de acabamento de 1 componente e de 2 componentes (à base de solventes e à base de água)
- pode ser revestido com massas de enchimento de poliéster
- compatível com primário de enchimento PETEC (ref.ª 71240), betume de carroçaria para substituição de estanho PETEC (ref.ª 96175), verniz transparente PETEC (ref.ª 71340) e massas de enchimento PETEC (ref.ª 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Áreas de aplicação

O primário epoxi de 1 componente é um primário anticorrosivo fiável e fácil de aplicar, ideal para trabalhos de reparação rápidos e eficientes. O promotor de aderência com elevado poder de preenchimento à base de resina epoxi proporciona uma excelente aderência ao aço, ao alumínio, a substratos galvanizados e a revestimentos antigos lixados e resistentes. Devido à atomização muito fina, o primário espalha-se também pelas superfícies e pelas zonas de transição. Isto permite garantir um isolamento eficaz contra a humidade.

Dados Técnicos

Base	Resina epoxídica
Cores	Preto
Cura Minutos	30
Sistema de cura	1K
Seco ao tato	10
Tempo de armazenagem	36 Meses
Seca ao pó	5
Tempo de secagem	30

Ficha Técnica

Instruções de utilização

Temperatura de trabalho: +10 °C a +80 °C. Manter afastado de todas as fontes de ignição.
Remover das superfícies quaisquer resíduos grossos, tais como revestimentos antigos ou primários que tenham aderido (a granulação da lixa depende do material) (p.ex., através de lixagem) e limpar e desengordurar em profundidade com um dissolvente de silicone (ref.ª 70950). Agitar bem a lata antes de utilizar (aprox. 1 a 2 minutos) e fazer um teste de pulverização. Pulverizar o spray uniformemente a aprox. 20 cm da superfície a tratar. Recomendamos que o produto seja aplicado em 2 a 3 aplicações, deixando a camada secar durante 3 a 5 minutos entre cada aplicação. Pode ser lixado após a cura total (ter em consideração o processamento posterior) ou pode ser revestido com produtos adequados (massas de enchimento PETEC) e pintado (primário de enchimento PETEC). Antes de realizar o processamento posterior, lixar até obter um acabamento mate. Escolher o tamanho do grão da lixa em função do material. Se a nova camada de tinta for aplicada após mais de 1 dia, é necessário lixar primeiro. Não utilizar em substratos termoplásticos. É necessário realizar testes prévios para determinar a compatibilidade dos materiais. A fim de assegurar a adequação do produto à finalidade desejada, recomendamos sempre realizar testes prévios. Após o uso, vire a lata e esvazie-a cuidadosamente. Ventilar adequadamente! Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)