

Ficha Técnica

MASSA DE FIBRA

Propriedades

A massa de fibra de 2 componentes em lata é uma massa de enchimento de poliéster reforçada com fibra de vidro de alta qualidade, destinada a trabalhos de reparação exigentes. A massa de fibra de vidro é ideal para preencher fissuras, furos e pontos de corrosão de grandes dimensões em metal (ferro, aço, alumínio), bem como para a reparação de PRFV. Graças à muito boa aderência e elevada estabilidade, a massa de acabamento permite uma reparação duradoura e resistente.

Áreas de aplicação

Reforçada com fibra de vidro para máxima estabilidade ideal para fissuras, furos e pontos de corrosão; muito boa aderência a metal e PRFV também adequada para superfícies verticais ideal para condições de humidade e baixa absorção de água cura rápida para um trabalho eficiente com baixo teor de estireno para uma aplicação mais fácil pode ser revestido com massa universal e massa fina pode ser pintado com sistemas de 1 componente e de 2 componentes compatível com primário e PETEC (ref.ª 71140 ou 72140), betume de carroceria para substituição de estanho PETEC (ref.ª 96175), primário de enchimento PETEC (ref.ª 71240 ou 72240) e massas de enchimento PETEC (ref.ª 96125, 96110, 96225, 96210)

Dados Técnicos

Cores	Amarelo
Tempo de armazenagem	18 Meses
Prazo de aplicação	4-5
Tempo de secagem	20-30

Instruções de utilização

Instruções de utilização: Temperatura de trabalho: +10 °C a +80 °C. Manter afastado de todas as fontes de ignição. Recomendamos que se removam das superfícies os resíduos grossos, tais como revestimentos antigos ou primários que não tenham aderido (p.ex., lixando com lixa P 80/150). Se necessário, aplicar o primário e PETEC (ref.ª 71140 ou 72140). Limpar e desengordurar em profundidade as superfícies com o dissolvente de silicone PETEC (ref.ª 70950). Abrir a lata e agitar o conteúdo antes de utilizar. Retirar a quantidade necessária de massa de enchimento e misturar cuidadosamente com o endurecedor (adição máxima de 3% de endurecedor). Aplicar o material de forma uniforme e deixe curar. Após a cura, lixar a superfície até ficar mate e seca (papel de lixa seco P 240/360). Antes de pintar por cima, se necessário, preparar a superfície com a massa universal e massa fina PETEC (ref.ª 96125 ou 96110) e pulverizar com primário de enchimento PETEC (ref.ª 71240 ou 72240). Pode ser lixado após a cura total e pode ser pintado por cima ou revestido com massa, utilizando produtos adequados. O tamanho do grão da lixa depende do material e pode ser consultado na ficha técnica. Não utilizar em plásticos de baixa energia (p.ex., PE ou PP). A fim de assegurar a adequação do produto e finalidade desejada, recomendamos sempre realizar testes prévios. A utilização excessiva do endurecedor pode provocar a formação de manchas no acabamento. Fechar a lata de forma hermética após a utilização. Ventilar adequadamente! Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)