

BEZFAREBN&YACUTE; LAK

Vlastnosti

- ochranný lak, odolný proti UV a poveternostným vplyvom
- rýchloschnúci
- pripravený na použitie – bez nutnosti miešania
- vysoká tvrdosť povrchu pri dobrej pružnosti
- vysoký stupeň lesku a rovnomerný náter
- vhodný na leštenie
- veľmi dobrá príľnavosť na jednozložkové a dvojzložkové lakové systémy

Oblasti použitia

Jednozložkov´ bezfarebn´ lak je spoľahliv´ a ľahko použiteľ´ ochrann´ lak na r´chle a efekt´vne opravy. Zaisťuje veľmi dobr´ príľnavosť na jednozložkov´ a dvojzložkov´ laky. Vďaka veľmi jemn´mu rozpra´ovaniu sa bezfarebn´ lak rovnomerne rozpt´li na povrchu. To zaručuje vynikaj´cu roztierateľnosť, veľmi dobr´ stabilitu vrstvy a kvalitn´ ochrann´ vrstvu. T´m je zaručen´ ´činn´ izol´cia proti vlhkosti. Vďaka r´chlemu schnutiu a jednoduch´mu spracovaniu je nežlt´ca povrchov´ ´prava ide´lna na použitie v dielňach a pri dom´cich oprav´ch.

TechnickéDáta

Farby	Priesvitné
Skladovateľnosť	36 Mesiace

Návod na použitie

Teplota pri spracovan´: Od +10 °C do +80 °C. Uchov´ajte mimo dosahu v´etk´ch zdrojov vznietenia. Odpor´čame odstr´niť z povrchov hrub´ nečistoty, naniesť epoxidov´ z´kladn´ n´ter PETEC (č. v´r. 71140) a v pr´pade potreby tmel, z´kladn´ plniaci n´ter PETEC (č. v´r. 71240) a n´sledne nalakovať. D´kladne vyčistite a odmastite pomocou odstraňovača silik´nu (č. v´r. 70950). Pred použit´m n´dobu dobre pretrepte (približne 1 – 2 min´ty) a vykonajte sk´obn´ n´strek. Jednozložkov´ bezfarebn´ lak PETEC rovnomerne nastriekajte vo vzdialenosti cca 20 cm na očisten´ a pripraven´ plochu. Odpor´čame nan´sk´ produkt v 2 – 3 n´strekoch, pričom medzi jednotliv´mi n´strekmi nechajte n´ter 3 – 5 min´t vyschn´ť. Na zabezpečenie vhodnosti v´robku na požadovan´ použitie sa v každom pr´pade odpor´čaj´ vlastn´ testy. N´dobu po použit´ otočte a uvoľnite ventil. Dostatočne vyvetrajte! Dodržiavajte kartu bezpečnost´ch a technick´ch ´dajov! (´dajov´ listy spoločnosti PETEC si m´žete stiahnuť na adrese www.petec.de)