

EPOKSI TEMELJNI PREMAZ, SIVA BARVA

Lastnosti

- profesionalna protikorozijska zaščita s 2K-tehnologijo
- odličen pospeševalec oprijema
- visoka polnilna sposobnost in možnost naknadnega barvanja
- 2K epoksidni sistem, ki se zelo dobro brusi
- odličen oprijem, največja zaščita pred korozijo
- visoka odpornost proti praskam, udarcem in mehanskim obremenitvam
- enakomeren nanos zaradi nastavljive razpršilne šobe
- primeren za kitanje s poliestrskimi izravnalnimi masami
- primeren za naknadno barvanje z 1- in 2-komponentnimi pokrivnimi laki (na osnovi topil ali vode)
- združljiv s polnilnim temeljnim premazom PETEC (št. art. 72240), kositrno izravnalno maso za karoserijo PETEC (št. art. 96175), brezbarvnim lakom PETEC (št. art. 72340) in izravnalnimi masami PETEC (št. art. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Področja uporabe

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz je vrhunski protikorozijski premaz, namenjen profesionalnim popravilom, kjer sta največji oprijem in dolgotrajna obstojnost ključnega pomena. Zaradi 2K-tehnologije tvori izjemno gosto in odporno zaščitno plast, ki zagotavlja odličen izolacijski učinek pred vlago ter učinkovito preprečuje rjavenje zaradi infiltracij. Odlikuje ga izvrsten oprijem na jeklu, aluminiju, pocinkanih površinah ter obrušeni, nosilnih starih lakiranih površinah. Zaradi zelo finega razprševanja in nastavljive razpršilne šobe se temeljni premaz enakomerno porazdeli po površini ter omogoča čiste prehode in enakomerno zabrisane robove.

TehničniPodatki

Osnova	Epoksidna smola
Barve	siva
ČasStrjevanjaUre	16 - 24
Suho na dotik	30
Rok uporabnosti	36 Meseci
Prašno suho	15
Temperatura vgradnje	+10 °C bis +60

TehnDokument

Navodila za uporabo

Temperatura obdelave: +10 °C do +60 °C. Hraniti ločeno od vseh virov vžiga. S površino odstranite grobe ostanke, kot so slabo oprijeti stari laki ali temeljni premazi (izbira zrnatosti brusilnega papirja je odvisna od materiala) – npr. z brusilnim. Površino nato temeljito očistite in razmastite z odstranjevalcem silikona (art. 70950). Pred uporabo dobro pretresite pločevinko (pribl. 1–2 minuti). Iz pokrovčka odstranite aktivirni gumb in ga namestite na ventil na dnu pločevinke. Za aktiviranje ga močno pritisnite navzdol (zaslišati se klik). Pločevinko ponovno pretresite (pribl. 1–2 minuti). Nastavite nastavljivo razpršilno – obo glede na površino in opravite poskusno brizganje. Prilno enakomerno nanesite na površino, ki jo želite premazati, z razdalje približno 20 cm. Priporočamo nanos izdelka v 2–3 slojih. Med posameznimi nanosi počakajte približno 5–10 minut, da se izdelek razvetri (»odzrača«). Brusilno (upoštevajte nadaljnje korake obdelave) ali nanašanje ustreznih izdelkov (izravnalna masa PETEC) in nadaljnje lakiranje (polnilni temeljni premaz PETEC) je mogoče – le, ko se premaz popolnoma strdi. Pred nadaljnjo obdelavo površino zbrusite do matiranega videza. Zrnatost brusilnega papirja izberite glede na material podlage. Če se naknadno barvanje izvede po več kot 1 dnevu, je treba površino predhodno obrusiti. Ne uporabljajte na termoplastičnih podlagah. Obvezno sami preverite združljivost materialov. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in izpraznite razpršilno – obo. Zagotovite zadostno prezračevanje! Po aktivaciji je treba izdelek porabiti v največ 3 dneh. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)