

GRUNDFYLLMEDEL

Egenskaper

- Högfyllande egenskaper och korrosionsskydd
- Snabbtorkande
- Klar att använda – behöver inte blandas
- Utmärkta slipegenskaper
- Kromatfri
- Fin sprutdispersion för jämna övergångar
- Kan målas över med 1K- och 2K-täckfärgssystem (lösningsmedels- och vattenbaserade)
- Kompatibel med PETEC-epoxigrundfärg (art.nr. 71140), PETEC-karosslöd (art.nr. 96175), PETEC-klarlack (art.nr. 71340) och PETEC-karossfyllmedel (art.nr. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325 och 96310)

Användningsområden

1-komponents grundfyllmedel ¨r ett pålitligt och anv¨ndarv¨nligt reparationsfyllmedel som ¨r utformat för snabba och effektiva reparationer. Den ger utm¨rkt vidh¨ftning på stål, aluminium, galvaniserade underlag samt slipade, intakta befintliga lackytor. Den ¨r finfördelad, vilket s¨kerst¨ller en j¨mn och sl¨t¨ckning över ytor och avrinningszoner, samtidigt som den ger ett effektivt skydd mot fukt. Tack vare den snabba torkningstiden och den enkla appliceringen ¨r denna bel¨ggning optimal för daglig anv¨ndning både i professionella verkst¨der och för hemmafixare.

TekniskaData

Bas	Epoxiharts
Färger	Grå
Gripfast	10
Lagringstid	36 Månader
Dammtork	5
Torktid	30

TekDatablad

Bruksanvisning

Appliceringsstemperatur: +10 °C till +80 °C. Håll bort från alla antändningskällor. Vi rekommenderar att du tar bort eventuella grova rester från ytan, applicerar PETEC-epoxigrundfärg (art. nr. 71140) och, vid behov, jämnar ut ytan. Slipa reparationsområdet och rengör och avfetta det därefter noggrant med PETEC-silikonborttagare (art. nr. 70950). Skaka burken väl före användning (ca 1–2 minuter) och gör en provsprutning. Spruta PETEC-grundfyllmedel jämnt från ett avstånd på ca 20 cm på ytan som ska beläggas. Vi rekommenderar att du applicerar 2–3 lager av produkten och låter varje lager lufttorka i 3–5 minuter innan du applicerar nästa. Kan endast slipas eller övermålas med lämpliga produkter efter att den har hårdnat helt (följ de rekommenderade bearbetningstiderna). Innan vidare bearbetning ska ytan slipas till en matt yta. Slipkornstorleken måste väljas utifrån materialet. Se det tekniska databladet. Använd inte på läsgenergiplast (t.ex. PE eller PP). Gör alltid egna tester för att säkerställa att produkten är lämplig för varje tillämpning. Vänd burken upp och ner efter användning och spruta tills ventilen är tom. Ventilera ordentligt! Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Ladda ner PETEC-databladerna på www.petec.de)