

PRIMER A AKTIVÁTOR PRO LEPENÍ SKEL

Vlastnosti

Pojivo

- ke spojení všech skel s a bez keramické povrchové úpravy sítotiskem s vynikající UV ochranou

Aktivátor

- pro aktivaci nátěrů PU-RIM a PVC
- snadná aplikace díky šroubovacímu aplikátoru
- vynikající krytí (barva: černá)
- pojivo a UV ochrana lepicích a těsnících hmot na bázi PU

Oblasti použití

Kombinuje výhody černého primeru a aktivátoru v jednom produktu.

Technická data

Báze	Směs
Barvy	černý
Doba odvětrání	10
Skladovatelnost	18 Měsíců
Teplota zpracování	+5 - +35

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +35 °C. DŮLEŽITÉ: Běžné čističe a čističe skel nejsou pro prvotní ošetření lepených skel zcela vhodné. Lepenou plochu zdrsňte dodávaným brusným flísem a důkladně očistěte a odmastěte čisticí utěrkou PETEC (č. výrobku 82111) nebo čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100). V oblasti lepené plochy musí být beze zbytku odstraněny veškeré nečistoty, prach, olej, mastnota a také vosk. Rovněž je nutné dbát na to, aby ošetřované místo nebylo případně kontaminováno silikonem. Odolné silikonové znečištění je třeba odstranit naším sprejem na odstraňování tmelů a lepidel (č. výrobku 82150)! Tubičku před použitím dobře protřepejte. Plstěným aplikátorem otevřete membránu tuby a následně jej úplně našroubujte.

Primer a aktivátor nanášejte rovnoměrně jedním směrem na lepenou plochu, při překrývání pruhu lepidla v poněkud větší šířce. S nanášením lepidla je třeba začít až po uplynutí doby odvětrání*. Primer a aktivátor je nutné protřepávat tak dlouho, dokud se obsah nesjednotí a není sytý černý. Primer a aktivátor se příp. musí nanášet v několika vrstvách. Dodržujte pokyny pro montáž, instruktážní video, bezpečnostní a technický list!
(Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 82410

10 ml