

SADA SPEEDBOND

Vlastnosti

Spojení různých materiálů mezi sebou během několika sekund.

- rychlé, silné, všestranné
- lepení
- vyplnění
- oprava

Oblasti použití

Sada SpeedBond pro konstrukční lepení a opravy poškozených dílů. Lepení a opravy plastů, kovů, pryže, keramiky, porcelánu, dřeva apod. Opravit lze i ty nejmenší držáky a spony.

Technická data

Báze	ethyl-kyanakrylát
Barvy	Transparentní
Funkční pevnost	3 – 10
Skladovatelnost	18 Měsíců
Přemostění mezer	0,05
Teplotní odolnost	-40 - +85
Pevnost ve smyku	15 – 25

Návod k použití

Vysoce účinné lepidlo: Teplota zpracování: +5 °C až 30 °C. Lepené díly důkladně vyčistěte a odmastěte přípravkem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Pro lepší přilnavost u nízkoenergetických plastů doporučujeme použít základní nátěr na plasty Kunststoffprimer (č. výrobku 98315). Vysoce účinné lepidlo SpeedBond naneste po jedné straně v tenké vrstvě a ihned slepte. V důsledku rychlé chemické reakce se na povrchu mohou objevit bílé zbytky. Následné zpracování (např. broušení, lakování) je možné až po vytvrzení lepidla. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. K rychlejšímu vytvrzení doporučujeme náš SpeedBond Aktivator Spray (č. výrobku 93515). Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti.

Plnivo: Při konstrukčním lepení a opravách prasklých dílů na lepené plochy naneste vysoce účinné lepidlo PETEC SpeedBond a díly přiložte k sobě. Dodatečně naneste lepidlo zvenčí na lepené místo a následně přidejte plnivo PETEC SpeedBond. Nátěr je možno provést v několika vrstvách, aby se lepený spoj stabilizoval. Plnivo SpeedBond lze rovněž nanést na lepené plochy (spáry, otvory atd.) a teprve po vyplnění aplikovat lepidlo. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 93550

Blistrová karta