

RENGØRINGSKLUD

Egenskaber

- til fjernelse af silikonerester på forrødens klæbeoverflade
- fri for reststoffer

Anvendelsesområder

Til rengøring og affedning af overflader før anvendelsen af lim og tætningsmidler.

TekniskeData

Base	99 9 % IPA isopropanol
Farver	Gennemsigtig
Tørretid	10
Opbevaringstid	24 Måneder
Bearbejdningstemperatur	+5 - +35

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + 5 °C til + 35 °C. Rengøringsmidler og glasrensere, der fås i den almindelige handel, er aldeles uegnede til forbehandling af ruder, som skal fastklæbes. Klæbeoverfladen gøres ru med det medfølgende stykke slibefleece og rengøres grundigt og affedtes i én retning med PETECrengøringskluden. Afhængigt af hvor snavset området er, kan det være nødvendigt at gentage processen. Al snavs, støv, olie, fedt og voks skal fjernes helt fra området omkring klæbefladen. Sørg også for, at det område, der skal behandles, er fri for enhver silikoneforurening. Efter udluftningstiden på ca. 10 minutter kan klæbeoverfladen bearbejdes yderligere (f.eks. med primer og aktivator-kombistift eller direkte påføring af klæbemiddel). Følg monteringsanvisning og det tekniske data- og sikkerhedsblad! (Download PETEC-monteringsvejledning, datablad og instruktionsvideo på www.petec.de)

Bundtstørrelser


varenr.: 82111
1 stk.