

Ficha Técnica

SPRAY ACTIVADOR ANAERÓBICO

Características

Acelerador del curado para adhesivos y selladores anaeróbicos. Se recomienda principalmente para:

- superficies pasivas
- ranuras grandes
- bajas temperaturas

Áreas de aplicación

Reduce de forma considerable el tiempo de curado de los productos anaeróbicos PETEC, como los fijadores de roscas, los selladores de tuberías y roscas, el sellador hidráulico y neumático, el fijador de cojinetes y los selladores de superficies. Se recomienda principalmente para superficies pasivas (p. Ej. aluminio, magnesio y acero inoxidable), ranuras grandes y en temperaturas bajas.

Datos Técnicos

Colores	Transparente
Tiempo de aireado	2
Periodo de almacenamiento	36 Meses

Instrucciones de uso

Temperatura de trabajo: de -30 °C a +35 °C. Elimine los selladores y depósitos viejos. Limpie y desengrase a fondo las superficies con Multi Cleaner de PETEC (art. n.º 82100 u 82200). Agite bien antes de usar. Aplique el activador para selladores y adhesivos anaeróbicos uniformemente sobre una de las dos superficies a una distancia de unos 20 cm y deje secar unos 2 minutos. Aplique el producto anaeróbico en la otra superficie y junte las dos superficies inmediatamente. Comprobación individual de la compatibilidad del material requerida. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

Tamaños de envase



N.º de artículo: 90920

200 ml