

SchedaTecnica

SPRAY DETERGENTE INDUSTRIALE AD AZIONE RAPIDA

Caratteristiche

- elevato potere pulente con l'acetone
- pulisce in profondità
- ottima capacità di penetrazione
- · impiego universale
- sgrassa e rimuove la resina
- non lascia residui
- sgrassa a fondo e si asciuga rapidamente
- · privo di silicone
- Valvola a 360°, utilizzabile anche capovolta

Campi d'impiego

Per la completa rimozione di oli, grassi, resine e residui di adesivo prima di interventi di manutenzione e installazione su, ad esempio, parti del motore, molle, impianti elettrici, starter, cuscinetti volventi, quide e altre parti di assemblaggio.

DatiTecnici

Colori	Trasparente
Conservabilità	36 Mesi

Istruzioni per l'uso

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare il detergente industriale per componenti ad azione rapida PETEC da una distanza di circa 20 cm sulla superficie da pulire e rimuovere lo sporco usando un panno pulito. Ripetere più volte l'operazione in presenza di sporco molto ostinato. Non spruzzare su superfici di plastica o verniciate. È necessario controllare autonomamente la compatibilità dei materiali. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Testo della clausola di responsabilità



SchedaTecnica

Dimensioni contenitore



Testo della clausola di responsabilità