

SchedaTecnica

ATTIVATORE

Caratteristiche

- come prima mano su cristalli rivestiti in PU o PVC
- anche per l'attivazione di (vecchi) residui di cordoni adesivi

Campi d'impiego

Per l'attivazione della superficie da incollare dei cristalli.

DatiTecnici

Base	Acetato di etile
Colori	Trasparente
Tempo di asciugatura	10
Conservabilità	12 Mesi
Temperatura di lavorazione	+5 - +35

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +35 °C. Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da incollare. Agitare bene l'attivatore prima dell'uso e applicare uniformemente in un'unica direzione con un panno di lana PETEC (n. art. 82222) sulla superficie da incollare (prestare attenzione al tempo di essiccazione). Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di installazione e sicurezza, nonché quelle sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Dimensioni contenitore



Testo della clausola di responsabilità