

SPRAY ATTIVATORE PER PRODOTTI ANAEROBICI

Caratteristiche

Acceleratore di polimerizzazione per adesivi e sigillanti anaerobici. Si consiglia soprattutto per:

- superfici passive
- fessure larghe
- e a basse temperature

Campi d'impiego

Riduce notevolmente il tempo di indurimento dei prodotti anaerobici PETEC, quali per es. frenafili, sigillanti per tubi e filettature, sigillanti idraulici e pneumatici, cuscinetto fix e sigillanti per superfici. Si consiglia soprattutto per superfici passive, quali per es. alluminio, magnesio e acciaio inossidabile, ampie fessure e basse temperature.

Dati Tecnici

Colori	Trasparente
Tempo di asciugatura	2
Conservabilità	36 Mesi

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da -30 °C a +35 °C. Rimuovere vecchi sigillanti e depositi. Pulire e sgrassare accuratamente le superfici utilizzando il detergente PETEC Multi Cleaner (n. art. 82100 o 82200). Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare l'attivatore per adesivi e sigillanti anaerobici uniformemente, da una distanza di circa 20 cm, su una delle due superfici e lasciar asciugare per circa 2 minuti. Applicare il prodotto/l'adesivo anaerobico sulla superficie opposta e unire immediatamente. È necessario controllare autonomamente la compatibilità dei materiali. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Dimensioni contenitore



n. art.: 90920

200 ml