

# ŚRODEK W SPRAYU DO SZYBKIEGO CZYSZCZENIA CZĘŚCI I ZASTOSOWAŃ

## Właściwości

- wyjątkowo wysoka siła czyszczenia dzięki zawartości acetonu
- dociera do porów
- bardzo dobre właściwości penetrujące
- uniwersalne zastosowanie
- odtłuszcza i usuwa żywicę
- nie pozostawia śladów
- dokładnie odtłuszcza i szybko osusza
- nie zawiera silikonu
- Zawór 360°, możliwość stosowania także nad głową

## Obszary zastosowania

Do usuwania pozostałości olejów, smarów, żywic i klejów bez pozostawiania śladów przed pracami konserwacyjnymi i montażowymi, np. do części silników, sprężyn, instalacji elektrycznych, rozruszników, łożysk tocznych, przewodnic i innych montowanych części.

## DaneTechniczne

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Kolory                | Przezroczysty |
| Możliwość składowania | 36 Miesiące   |

## Instrukcja użycia

Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Rozpylić środek w sprayu do szybkiego czyszczenia części i zastosowań przemysłowych PETEC w odległości ok. 20 cm na zanieczyszczoną powierzchnię i przetrzeć czystą szmatką. Przy silniejszych zabrudzeniach czynność wielokrotnie powtórzyć. Nie rozpylać na powierzchnie z tworzywa sztucznego i lakierowane. We własnym zakresie należy sprawdzić zgodność materiału. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Rozmiary opakowania



**nr art.: 71750**

500 ml