

ŚCIERECZKA CZYSZCZĄCA

Właściwości

- do usuwania pozostałości silikonu na przeznaczonych do klejenia powierzchniach szyb przednich
- nie pozostawia śladów

Obszary zastosowania

Do czyszczenia i odtłuszczania klejonych powierzchni przed zastosowaniem kleju oraz materiału uszczelniającego

DaneTechniczne

Baza	99 9% IPA Izopropanol
Kolory	Przezroczysty
Czas schnięcia	10
Możliwość składowania	24 Miesiące
Temperatura użycia	+5 - +35

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: +5°C do +35°C. Dostępne w handlu środki do czyszczenia szkła i innych materiałów zupełnie nie nadają się do wstępnego czyszczenia powierzchni sklejaną szyb. Zwiększyć chropowatość przeznaczonej do klejenia powierzchni za pomocą dołączonej włókniny ścierniej, a następnie dokładnie wyczyścić i odtłuścić w jednym kierunku za pomocą ściereczki do czyszczenia PETEC. W zależności od stopnia zabrudzenia może zaistnieć konieczność powtórzenia procedury. Z powierzchni klejenia należy dokładnie usunąć zabrudzenia, kurz, oleje, smary oraz woski. Powierzchnia klejenia nie może być również zanieczyszczona silikonem. Po wyschnięciu (po upływie ok. 10 minut) można dalej obrabiać klejoną powierzchnię (np. używając podkładu + aktywatora lub bezpośrednio nakładając klej). Przestrzegać postanowień instrukcji montażu, karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Instrukcja montażu PETEC, karty charakterystyki oraz film wideo z prezentacją zastosowania do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

	
nr art.: 82111	
1 szt.	