

ŚRODEK ZABEZPIECZAJĄCY DO ŚRUB, ŚREDNIA WYTRZYMAŁOŚĆ, KOLOR

Właściwości

- szybkie utwardzanie bez udziału powietrza
- niezawodnie zabezpiecza drobne, średnie, a także grube gwinty
- do niewielkich i dużych szerokości szczelin oraz rozmiarów gwintu do M36
- do zabezpieczania istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa śrub
- odporność na korozję, drgania, działanie wody słodkiej i słonej, olejów, paliwa, płynu chłodzącego i wielu innych chemikaliów

Obszary zastosowania

Do zabezpieczania oraz uszczelniania połączeń gwintowych, takich jak śruby, nakrętki, trzpienie itp.

DaneTechniczne

Kolory	Niebieski
UtwardzanieGodziny	3 -6
System utwardzania	beztlenowo
StalósćdziałaniaGodziny	1 – 3
RozmiarOpakowaniaDo	M36
Trwałość umożliwiającą dalszą obróbkę/solidność	10-20
Możliwość składowania	36 Miesiące
Moment zrywający	18 – 23
maksWypełnienieSzczelin	0,25
Odporność na przecinanie	9 – 13
Odporność na temperaturę	-55 - +200
Lepkość	2000 - 7500

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5 °C do +35 °C. Połączenia śrubowe gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Nanieść środek zabezpieczający do śrub PETEC z jednej strony i natychmiast wykonać połączenie śrubowe. Dokręcić połączenie obrotowe wymaganym momentem obrotowym.

*Utwardzanie beztlenowe zachodzi w przypadku braku powietrza między powierzchniami metalowymi. W przypadku pasywnych powierzchni, dużych szerokości szczelin, niskich temperatur otoczenia oraz do szybkiego utwardzania zalecamy aktywator beztlenowy PETEC (nr art. 90920). Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

		
nr art.: 91005	nr art.: 91010	nr art.: 91050
5 g, karta SB	Butelka 10 g	Butelka 50 g
		
nr art.: 910250		
Butelka 250 g		