

2S-POWERKLEBER HIGH PERFORMANCE

Właściwości

Klej 2S Powerkleber łączy w sobie szybkie utwardzanie, możliwość uniwersalnego zastosowania oraz wysoką zdolność do wypełniania szczelin przy maksymalnej sile klejenia za sprawą dwuskładnikowej technologii.

- Do sklejania oraz naprawy materiałów i połączeń materiałów w ciągu kilku sekund.
- szybkie, mocne, wielofunkcyjne, elastyczne, niezależne od materiału
- Możliwość wypełniania nieciągłości do 6 mm
- nie cieknie/nie spływa, możliwość zastosowania nad głową
- produkt może być szlifowany i nakładany na wiele systemów lakierniczych
- odporna na działanie wody słodkiej i słonej oraz wielu chemikaliów.

Obszary zastosowania

Klejenie i naprawa tworzyw sztucznych, metalu, gumy, ceramiki, porcelany, drewna, papieru, kartonu itp. w różnych kombinacjach

DaneTechniczne

Baza	Cyjanoakrylan etylu
Kolory	Przezroczysty
UtwardzanieMinuty	4
Trwałość umożliwiającą dalszą obróbkę/solidność	2-4
Możliwość składowania	12 Miesiące
Odporność na temperaturę	-30 - +80
Trwałość	1
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu	zależnie od materiału

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +35°C. W miarę możliwości powierzchnie wyszlifować, gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). W przypadku niskoenergetycznych tworzyw sztucznych do zwiększenia przyczepności zaleca się podkład do tworzyw sztucznych (nr art. 98315). Zeszlifować pęknięcia w kształcie litery V. Wprowadzić tłok, zdjąć zaślepkę, założyć rurę mieszającą (nie robić przerw dłuższych niż 30 sekund, ponieważ klej twardnieje nawet w rurze mieszającej), następnie nanieść bezpośrednio na miejsce klejenia. Połączyć klejone materiały w ciągu minuty. Wskutek szybkiej reakcji chemicznej na powierzchni mogą pojawiać się białe pozostałości. Po użyciu zamknąć podwójną strzykawkę zaślepką. Obróbka wykańczająca (np. szlifowanie, malowanie) jest możliwa dopiero po utwardzeniu kleju. Lakiery zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 93510

11 ml