

ZESTAW SPEEDBOND

Właściwości

Klejenie różnych materiałów w rozmaitych konfiguracjach w ciągu kilku sekund

- szybki, mocny, wielofunkcyjny
- klejenie
- wypełnianie
- naprawa

Obszary zastosowania

Zestaw SpeedBond do konstrukcyjnego klejenia i napraw pękniętych części. Klejenie i naprawa tworzyw sztucznych, metali, gumy, ceramiki, porcelany, drewna itp. Możliwość naprawy nawet najmniejszych uchwytów i zacisków.

DaneTechniczne

Baza	Cyanoakrylan etylu
Kolory	Przezroczysty
Stalność działania	3 – 10
Możliwość składowania	18 Miesiące
Wypełnianie nieciągłości	0,05
Odporność na temperaturę	-40 - +85
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu	15 – 25

Instrukcja użycia

Masa klejąca o wysokiej wydajności: Temperatura użycia: od +5°C do +30°C. Klejone elementy gruntownie przemyć i odtłuścić środkiem czyszczącym PETEC Multi Cleaner (nr art. 82100 lub 82200). W przypadku niskoenergetycznych tworzyw sztucznych do zwiększenia przyczepności zaleca się podkład do tworzyw sztucznych (nr art. 98315). Nanieść cienką warstwę masy klejącej o wysokiej wydajności SpeedBond na jedną ze stron i natychmiast połączyć. Wskutek szybkiej reakcji chemicznej na powierzchni mogą pojawiać się białe pozostałości. Obróbka wykańczająca (np. szlifowanie, malowanie) jest możliwa dopiero po utwardzeniu kleju. Lakiery zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. Do szybkiego utwardzenia zalecamy nasz aktywator w sprayu SpeedBond (nr art. 93515). Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności.

Wypełniacz: W przypadku klejenia i napraw konstrukcyjnych uszkodzonych części nanieść masę klejącą o wysokiej wydajności SpeedBond PETEC na klejone powierzchnie i połączyć elementy. Dodatkowo nałożyć ponownie masę klejącą na miejsce klejenia od zewnątrz, a następnie nanieść na masę klejącą wypełniacz SpeedBond PETEC. Można nanosić wiele warstw w celu stabilizacji klejonego połączenia. Wypełniacz SpeedBond można także nałożyć na klejoną powierzchnię (fugę, otwór itp.) i dopiero po wypełnieniu nanieść masę klejącą. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 93550

Karta SB