

ТехническийПаспорт

СПРЕЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СИЛИКОНА

Свойства

- Быстрое и эффективное удаление, не содержит силикона; для удаления остатков, а также клеев и герметиков
- Очень сильный очищающий эффект, быстрое высыхание
- Универсальное применение
- Не оставляет следов
- Идеально подходит для подготовки к покраске
- Также используется как средство для удаления герметика
- Некоррозионный
- Не содержит силикон
- Клапан 360°, можно наносить в перевернутом положении

Области применения

Для быстрой очистки и обезжиривания загрязнений (остатки силикона, масел, смазки) деталей из металла, чугуна, алюминиевых сплавов, керамики, стекла, резины и пластмасс.

Технические Характеристики

Цвета	Прозрачный
Срок годности	36 Месяцы

Руководство по применению

Перед использованием емкость хорошо встряхнуть. Распылить спрей для удаления силикона PETEC с расстояния приблизительно 20 см на загрязненную поверхность и протереть чистой тканью. При стойких загрязнениях повторить обработку несколько раз. Необходима проверка на совместимость материалов. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Объем тары



ТекстПунктаАдгезии