

СПРЕЙ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ

Свойства

- Защищает детали и насадку
- Не требуется механическое удаление брызг от сварки
- Полная защита в процессе сварки
- Не влияет на качество сварных швов
- Продлевает срок службы сварочных мундштуков
- Подходит для различных поверхностей
- Не является воспламеняющимся материалом
- Не содержит силикон

Области применения

Защитный спрей для сварки и резки PETEC образует защитную пленку, которая предотвращает налипание брызг или капель металла на поверхностях.

Технические Характеристики

Срок годности	36 Месяцы
---------------	-----------

Руководство по применению

Перед использованием емкость хорошо встряхнуть. Сильно загрязненную поверхность очистить очистителем тормозов PETEC. Равномерно распылить защитный спрей для сварки и резки PETEC с расстояния приблизительно 20 см по всей поверхности обрабатываемых участков. Еще раз очистить после сварки. Необходима проверка на совместимость материалов. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Объем тары


Арт.: 72050
500 мл