

ŠOK PRE HRDZU STUDENÝ ŠOK V SPREJI

Vlastnosti

- v dôsledku zmrštenia za studena sa kryštály hrdze rozbijú a tým sa uvoľní vrstva hrdze
- ochladzuje komponenty v priebehu niekoľkých sekúnd
- bleskurýchle uvoľňovanie hrdze prostredníctvom studeného šoku (-45 °C)
- bez silikónu a tuku
- nezanecháva stopy
- 360° ventil, možno použiť aj dnom nahor

Oblasti použitia

Šok pre hrdzu PETEC – s účinkom studeného šoku – pre rýchle uvoľnenie silne zaseknutých spojov (skrutky, matice, skrutky), napr. na výfuku, zbernom potrubí výfuku, spojovacej tyči, lambda senzore a oveľa viac.

TechnickéDáta

Skladovateľnosť

36 Mesiace

Návod na použitie

Nádobu pred použitím dobre pretrepte. Hrubé usadeniny odstráňte drôtenou kefou. Šok pre hrdzu PETEC nastriekajte na zahrdzavenú časť a po niekoľkých sekundách uvoľnite spoj. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 70150

500 ml