

OCHRANNÝ SPREJ NA ZVÁRANIE A ODDEĽOVANIE

Vlastnosti

- chráni diely a dýzu
- žiadne mechanické odstránenie zvarového rozstreku
- úplná ochrana počas procesu zvarovania
- žiadne poškodenie zvarového švu
- Predĺženie životnosti zváracích dýz
- vhodné na mnoho povrchov
- nehorľavé
- bez obsahu silikónov

Oblasti použitia

Ochranný sprej na zváranie a oddeľovanie PETEC vytvára ochranný film, ktorý zabraňuje priľnutiu striekancov alebo perličiek zo zvarovania na povrchoch.

TechnickéDáta

Skladovateľnosť	36 Mesiace
-----------------	------------

Návod na použitie

Nádobu pred použitím dobre pretrepte. Povrch, ktorý chcete dôkladne ošetriť, dôkladne očistite čističom brzd PETEC. Ochranný sprej na zváranie a oddeľovanie PETEC rovnomerne nastriekajte vo vzdialenosti cca 20 cm na chránené miesto. Po zvaraní znova vyčistite. Vyžaduje sa vlastné testovanie znášateľnosti materiálu. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 72050

500 ml