

AKTIVÁTOR

Vlastnosti

- na základný náter skiel, ktoré sú vopred potiahnuté PU alebo PVC
- aj na aktiváciu (starých) zvyškov lepiacich húsenicových pásov

Oblasti použitia

Na aktiváciu lepeného povrchu skiel.

TechnickéDáta

Báza	Etylacetát
Farby	Priesvitné
Čas odvetrania	10
Skladovateľnosť	12 Mesiac
Teplota pri spracovaní	+5 - +35

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5°C až +35°C. Lepený povrch dôkladne očistite a odmastite. Pred použitím aktivátor dobre pretrepte a naneste ho pomocou vlnového stierača PETEC (č. položky 82222) rovnomerne v jednom smere na lepenú plochu (dodržiajte čas odvetrania). Dodržiavajte návod na montáž, kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 82230

30 ml plechovka