

SKRUVSÄKRING SUPERHÅLLFAST GRÖN

Egenskaper

- snabb anaerob härdning
- superhållfast anslutning – mycket svår att demontera
- tillförlitlig säkring av cylindriska delar samt fina, medelgrova och grova gängor
- beständig mot korrosion, vibrationer, vatten, saltvatten, olja, bränsle, kylarvätska och många andra kemikalier

Användningsområden

För säkring och tätning av förbindningselement som lager, bussningar, axlar, bultar och många andra cylindriska delar samt skruvförband som skruvar, muttrar m.m.

TekniskaData

Färger	Grön
HärdningTimmar	2 - 4
Härdningssystem	anaerob
FunktionellStabilitetTimmar	1 – 3
GängstorlekTill	M20
Handstyrka	2-5
Lagringstid	36 Månader
Avbrottsmoment	30 – 35
maxSpaltfyllningskapacitet	0,15
Skjuvhållfasthet	20 – 30
Temperaturbeständighet	-55 - +175
Viskositet	500

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +35 °C. Rengör skruvförbindningar grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200) och avfetta dem. Applicera PETEC skruvsäkring på ena sidan och skruva ihop omedelbart. Dra åt rotationskopplingen med angivet vridmoment. *Den anaeroba härdningen sker vid syrefrånvaro mellan metalliska ytor. För passiva ytor, stora spaltbredder, låg omgivningstemperatur och för snabbare härdning rekommenderar vi PETEC aktivator anaerob (artikelnummer 90920). Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

TekDatablad

Behållarstorlekar

		
art.nr.: 93005	art.nr.: 93010	art.nr.: 93050
5 g självbetjäningkort	10 g flaska	50 g flaska
		
art.nr.: 930250		
250 g flaska		