

SPEEDBOND-SET

Egenskaper

Limning av olika material med varandra på några sekunder.

- snabbt, starkt, mångsidigt
- limmar
- fyller
- reparerar

Användningsområden

SpeedBond-set för konstruktionslimning och reparation av trasiga delar. Limning och reparation av plast, metall, gummi, keramik, porslin, trä och mycket mer. Även de minsta fästena och klämmorna kan repareras.

TekniskaData

Bas	Etyl-cyanakrylat
Färger	Transparent
Funktionell stabilitet	3 – 10
Lagringstid	18 Månader
Spaltöverbryggning	0,05
Temperaturbeständighet	-40 - +85
Skjuvhållfasthet	15 – 25

Bruksanvisning

Superlim: Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Rengör och avfetta delarna som ska limmas grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). För lågenergiplast rekommenderar vi plastprimrar (art.nr. 98315) för limning. Stryk på ett tunt lager av det kraftfulla limmet SpeedBond på en sida och limma genast ihop. Den snabba kemiska reaktionen kan leda till vita rester på ytan. Efterbehandling (t.ex. slipning, lackering) kan utföras först när limmet har härdat. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. För snabbare härdning rekommenderar vi SpeedBond aktivatorsprej (art.nr 93515). Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet.

Filler: För konstruktionslimning och reparation av trasiga delar. Applicera PETEC SpeedBond superlim på limytan och sammanfoga delarna. Applicera sedan mer lim utanpå limstället och applicera därefter PETEC SpeedBond filler på limmet. Kan appliceras i flera lager för att stabilisera limningen. SpeedBond filler kan också appliceras på limytan (fog, hål osv.) först. Limmet appliceras då på fillern först när fyllningen har gjorts. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 93550

Självbetjäningskort