

POXY

Egenskaper

Transparent 2-komponent universallim baserat på epoxiharts med hög limstyrka.

- transparent limning
- utmärkt vidhäftning
- snabb härdning
- hög drag- och slaghållfasthet
- hög slaghållfasthet: 50 kJ/m²
- hög tryckhållfasthet: 9 N/mm²
- universellt användbart inomhus och utomhus
- beständig mot vatten, saltvatten och många olika kemikalier

Användningsområden

Utmärkt vidhäftning på metall, sten, trä, glas, keramik och många olika plastmaterial.

TekniskaData

Bas	Epoxiharts
Färger	Transparent
HärdningMinuter	30
Härdningssystem	2K
Tryckhållfasthet	9
Handstyrka	10
Lagringstid	24 Månader
Slaghållfasthet	50
Temperaturbeständighet	-50 - +100
Brukstid	4 - 5
Draghållfasthet	40
Skjuvhållfasthet	10 - 20

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Om möjligt, slipa ytor lätt och rengör och avfetta den grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82200 eller 82100). För lågenergiplast rekommenderar vi plastprimrar (artikelnummer 98315) för limning. Ta bort locket, tryck ut den mängd lim som behövs och blanda, eller sätt fast blandningsröret (art.nr 98510), kasta den första centimetern (undvik pauser på mer än fyra minuter eftersom limmet härdar även i blandningsröret) och applicera på ena sidan av den yta som ska limmas. Foga samman materialen som ska limmas inom fyra minuter. Förslut dubbelsprutan med korken efter användning. Efterbehandling (t.ex. slipning, lackering) kan utföras först när limmet har härdat. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar

	
art.nr.: 98425	art.nr.: 98050
24 ml dubbelspruta självbetjäningskort	50 ml dubbelpatron