

Z&AACUTE;KLADOV&YACUTE; PLNIČ

Vlastnosti

- vysoká plnicí schopnost a ochrana proti korozi
- rychleschnoucí
- připravený k okamžitému použití – bez nutnosti míchání
- velmi dobře brouditelný
- bez obsahu chromátů
- jemný obraz nástřiku pro čisté přechody
- přelakovatelný jednosložkovými i dvousložkovými vrchními lakovacími systémy (na bázi rozpouštědel i vody)
- kompatibilní s epoxidovým základním nátěrem PETEC (č. výrobku 71140), karosářským cínem PETEC (č. výrobku 96175), bezbarvým lakem PETEC (č. výrobku 71340) a tmely PETEC (č. výrobku 96125, 96110, 96225, 96210, 96325 a 96310).

Oblasti použití

Jednosložkový základový plnič je spolehlivý a snadno použitelný opravný plnič určený pro rychlé a efektivní opravy. Vyznačuje se vynikající přilnavostí k oceli, hliníku, pozinkovaným podkladům a obroušeným, soudržným původním nátěrům. Jemné rozprášení materiálu umožňuje vytvořit rovnoměrný povrch a čisté přechodové zóny. Zajišuje účinnou izolaci proti vlhkosti. Díky rychlému schnutí a snadné aplikaci je tento nátěr ideální pro každodenní použitíí v profesionálních dílnách i při domácích opravách.

Technickádata

Báze	Epoxidová pryskyřice
Barvy	šedá
Odolnost vůči úchopu	10
Skladovatelnost	36 Měsíců
Zaschlost nátěru proti prachu	5
Doba schnutí	30

Techlist

Návod k použití

Teplota při aplikaci: +10 °C až +80 °C. Uchovávejte mimo dosah vřech zdrojů zapalené.
Doporučujeme povrch zbavit hrubých zbytků, nanést epoxidový zklad PETEC (č. výrobku 71140) a v případě potřeby jej vytmelit. Opravované místo přebrouste a důkladně očistěte a odmastěte odstraňovačem silikonu (č. výrobku 70950). Před použitím nádobku důkladně protřepte (přibližně 1 až 2 minuty) a proveďte zkušební střík. Zkladový plnič PETEC naneste rovnoměrně ze vzdálenosti přibližně 20 cm na ošetřovanou plochu. Doporučujeme nanést výrobek ve 2 až 3 vrstvách stříku. Mezi jednotlivými vrstvami nechte 3 až 5 minut odvětrat. Až po vytvrzení lze povrch brousit (dodržujte pokyny pro další zpracování) nebo jej přelakovat vhodnými výrobky. Před dalším zpracováním povrch zmatněte broušením. Zrnitost brusiva závisí na druhu materiálu a je uvedena v technickém listu. Nepoužívejte na plasty s vysokou povrchovou energií (například PE nebo PP). Pro ověření vhodnosti výrobku pro požadované použití se v každém případě doporučuje provést vlastní zkoušku. Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stříkejte, dokud se ventil nevyčistí. Zajistěte dostatečnou větrání! Dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním a technickém listu! (Technické listy PETEC jsou ke stažení na stránkách www.petec.de)