

EPOXIDOVÝ A YACUTE; ZÁKLADNÍ NÁTĚR, & SCARO

Vlastnosti

- profesionální ochrana proti korozi díky 2K technologii
- vynikající prostředek pro zvýšení přilnavosti
- vysoce plnivý a přelakovatelný
- dvousložkový epoxidový systém, velmi dobře brouditelný
- vynikající přilnavost a maximální ochrana proti korozi
- vysoká odolnost proti poškrábání, úderům a nárazům
- rovnoměrný obraz nástřiku díky nastavitelné rozprašovací hlavici
- lze přetmelit polyesterovými tmely
- přelakovatelný jednosložkovými i dvousložkovými vrchními lakovacími systémy (na bázi rozpouštědel i vody)
- kompatibilní se základovým plničem PETEC (č. výrobku 72240), karosářským cínem PETEC (č. výrobku 96175), bezbarvým lakem PETEC (č. výrobku 72340) a tmely PETEC (č. výrobku 96125, 96110, 96225, 96210, 96325 a 96310).

Oblasti použití

Dvousložkový epoxidový základní nátěr je průmyslový antikorozní základ určený pro profesionální opravy, který poskytuje maximální přilnavost a dlouhodobou odolnost. Díky 2K technologii vzniká mimořádně kompaktní a odolná ochranná vrstva s vynikajícími izolačními a čínským proti vlhkosti a jejímu pronikání pod ochrannou vrstvu. Vybírá se přilne k oceli, hliníku, pozinkovanému podkladům a obroušeným, soudržným původním nátěrům. Díky velmi jemnému rozprašování a nastavitelné rozprašovací hlavici se nátěr rovnoměrně nanáší na celou plochu a vytváří čistý přechody i přechodové zóny nástřiku.

Technická data

Techlist

Báze	Epoxidová pryskyřice
Barvy	šedá
Vytvrzování v hodinách	16 – 24
Odolnost vůči úchopu	30
Skladovatelnost	36 Měsíců
Zaschlost nátěru proti prachu	15
Teplota zpracování	+10 °C bis +60

Návod k použití

Teplota při aplikaci: +10 °C až +60 °C. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapalení. Povrchy zbavte hrubých zbytků, jako jsou nesoudržné původní nátěry nebo zaskladnění, nátěry, například klad broušen (zrnitost brusného papíru zvolte podle druhu materiálu), a poté je důkladně očistěte a odmastěte odstraňovačem silikonu (č. výrobku 70950). Před použitím nátěrku důkladně protřepte (přibližně 1 až 2 minuty). Vyjměte aktivátor, tlačítko z uzavěru, nasadíte je na ventil ve dně nátěrky a zatlačením nátěrku aktivujete (ozve se cvaknutí). Nátěrku znovu protřepte po dobu 1 až 2 minut. Nastavte variabilní rozprašovač: hlavici podle ošetřované plochy a proveďte zkoušku; nátěrku; střík. Připevnte rovnoměrně ze vzdálenosti přibližně 20 cm na ošetřovanou plochu. Doporučujeme jej nanést ve 2 až 3 vrstvách stříku. Mezi jednotlivými vrstvami nechte nátěr 5 až 10 minut odvětrat. Teprve poté můžete vytvrzený povrch brousit (dodržujte pokyny pro další zpracování; nátěrku;), nanést na něj vhodný tmel (tmel PETEC) nebo jej přelakovat (zaskladnění; plnič PETEC). Před dalším zpracováním povrch zmatněte broušením. Zrnitost brusiva zvolte podle materiálu. Pokud bude výrobek přelakován až po více než jednom dni, musí se povrch nejprve přebrousit. Nepoužívejte na termoplastické podklady. Je nutné provést vlastní zkoušku snášenlivosti s daným materiálem. Pro ověření vhodnosti výrobku pro požadované použití se v každém případě doporučuje provést vlastní zkoušku. Po použití otočte nátěrku dnem vzhůru a stříkejte, dokud se ventil nevyčistí. Zajistěte dostatečnou větrání! Po aktivaci lze materiál používat maximálně 3 dny. Dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním a technickém listu! (Technický list PETEC jsou ke stažení na stránkách www.petec.de)