

TMEL NA PLASTY

Vlastnosti

- plnicí tmel speciálně určený na plasty
- vysoká pružnost pro flexibilní díly
- rychlé schnutí
- velmi dobrá přilnavost k plastům, vhodný také na ocel, železo, hliník, sklolaminát a dřevo
- rovnoměrná, jemná struktura tmelu
- rychlé schnutí pro efektivní pracovní postup
- dobře brousitelný pro dosažení dokonalého povrchu
- lze překrýt jednosložkovými i dvousložkovými základovými plniči
- kompatibilní s epoxidovými základními nátěry PETEC (č. výrobku 71140 nebo 72140), výrobky PETEC Plastbond (č. výrobku 98325 nebo 98350), karosářským cínem PETEC (č. výrobku 96175), základovými plniči PETEC (č. výrobku 71240 nebo 72240) a tmely PETEC (č. výrobku 96125, 96110, 96225 a 96210).

Oblasti použití

Dvousložkový tmel na plasty v aerosolové formě; dobře je pružný; konturovací tmel speciálně určený k opravám plastových dílů. Tento plnicí tmel se vyznačuje vynikající přilnavostí k nejrozličnějším podkladům. Je ideální pro trvanlivé opravy bez vnitřního prnutí.

Technická data

Barvy	černý
Skladovatelnost	18 Měsíců
Doba kapání	4-5
Doba schnutí	20-30

Techlist

Návod k použití

Teplota při aplikaci: +10 °C až +80 °C. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zápalení. Doporučujeme povrchy zbavit hrubých zbytků, jako jsou nesoudržné; původní; nebo zkladné; (například broušené brusné papírem P 80 / P 150). Při opravách větších trhlin, otvorů a nerovností doporučujeme použít PETEC PlastBond (č. výrobku 98325 nebo 98350) nebo PETEC Power BiBond (č. výrobku 98625 nebo 98550). Povrch důkladně očistěte a odmastěte odstraňovačem silikonu (č. výrobku 70950). Otevřete nádobu a před použitím její obsah důkladně promíchejte. Odeberte potřebné množství tmelu a pečlivě jej smíchejte s tužidlem (přidejte maximálně 3 % tužidla). Materiál rovnoměrně naneste a nechte vytvrdnout. Po úplném vytvrzení povrch za sucha zmatněte brusným papírem P 240 / P 360 a před přelakováním na něj nastříkejte zkladový plnič (č. výrobku 71240 nebo 72240). Materiál lze brousit, přelakovat vhodnými výrobky nebo dále tmelit až po úplném vytvrzení. Zrnitost brusiva závisí na druhu materiálu a je uvedena v technickém listu. Nepoužívejte na plasty s zkouškovou energií (například PE nebo PP). Pro ověření vhodnosti výrobku pro požadované použití se v každém případě doporučuje provést vlastní zkoušku. Nadměrné množství tužidla může vést ke vzniku skvrn ve vrchním laku. Po použití nádobu vzduchotěsně uzavřete. Zajistěte dostatečnou větrání! Dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním a technickém listu! (Technické listy PETEC jsou ke stažení na stránkách www.petec.de)