

EPOXYPRIMER, GR&ARING;

Egenskaber

- Professionel korrosionsbeskyttelse med 2K-teknologi
- Fremragende vedhæftningsfremmer
- Høj fyldeevne, kan overmales
- 2K-epoxysystem, meget let at slibe
- Fremragende vedhæftning og maksimal korrosionsbeskyttelse
- Meget modstandsdygtig over for ridser, slag og stenslag
- Ensartet sprøjtebillede med justerbar sprøjtedyse
- Kan overspartles med polyesterspartelmasse
- Kan overlakeres med 1K- og 2K-toplaksystemer (opløsningsmiddel- og vandbaserede)
- Kompatibel med PETEC Fyldeprimer (varenr. 72240), PETEC Karrosseritin (varenr. 96175), PETEC Klarlak (varenr. 72340) og PETEC Karrosserispartelmasser (varenr. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325 og 96310)

Anvendelsesområder

2-komponent-epoxyprimeren er en førsteklasses korrosionsbeskyttende primer til professionelle reparationer, hvor der kræves maksimal vedhæftning og lang holdbarhed. 2K-teknologien danner et usædvanligt tæt og modstandsdygtigt beskyttelseslag med fremragende forsegling mod fugt og underkrybning. Produktet giver fremragende vedhæftning på stål, aluminium, galvaniserede underlag og slebne, intakte eksisterende laklag. Takket være den meget fine forstøvning og den justerbare sprøjtedyse fordeles belægningen jævnt over overfladen og sikrer rene overgange og udtoningszoner.

TekniskeData

Base	Epoxyharpiks
Farver	Grå
HærdningTimer	16 - 24
Gribefast	30
Opbevaringstid	36 Måneder
Støvtør	15
Bearbejdningstemperatur	+10°C bis +60

TekDatablad

Brugsanvisning

Anvendelsestemperatur: +10 °C til +60 °C. Holdes væk fra alle antændelseskilder. Fjern grove rester såsom gammel lak eller primere fra overfladerne (f.eks. ved sandblæsning) og slibekorn efter underlaget. Rengør og affedt overfladen grundigt med silikonefjerner (varenr. 70950). Ryst døsen grundigt før brug (ca. 1–2 minutter). Tag aktiveringsknappen ud af hættten, og sæt den på ventilen i bunden af døsen. Tryk den fast ned for at aktivere produktet (der høres et klik). Ryst døsen igen i 1–2 minutter. Indstil sprøjtedysen, og foretag en prøvesprøjtning. Påfør produktet jævnt på den overflade, der skal behandles, fra en afstand på ca. 20 cm. Vi anbefaler 2–3 lag. Lad hvert lag aflufte i 5–10 minutter, før det næste påføres. Belægningen må ikke tørres, når den er fuldstændigt tør (overhold de anbefalede bearbejdningstider). Efter hældning kan den overspartles med egnede produkter (PETEC-polyesterkarrosserispartelmasser) og overmales med PETEC Fyldeprimer. Slib overfladen mat før videre behandling. Vælg slibekorn efter materialet. Hvis overfladen skal overlakeres efter mere end 24 timer, skal den tørres. Må ikke anvendes på termoplastiske underlag. Kontrollér på forhånd, at produktet er kompatibelt med materialet. Foretag altid egne forsøg for at sikre, at produktet er egnet til den pågældende anvendelse. Vend døsen på hovedet efter brug, og spray, indtil ventilen er tom. Sørg for tilstrækkelig udluftning! Efter aktivering kan materialet anvendes i højst 3 dage. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)