

## Ficha Técnica

# IMPRIMACIÓN EPOXI

## Características

- Lista para usar; no requiere mezcla
- Alta capacidad aislante contra la humedad
- Excelente adherencia sobre metal, aluminio y superficies galvanizadas
- Muy fácil de lijar
- Libre de cromatos
- Pulverización fina para conseguir transiciones limpias
- Se puede pintar encima con sistemas de pintura de acabado 1K y 2K (con base de disolvente o de agua)
- Puede recubrirse con masillas de poliéster
- Compatible con la Imprimación de relleno PETEC (art. n.º 71240), la Masilla para carrocería PETEC (art. n.º 96175), la Pintura transparente PETEC (art. n.º 71340) y las diferentes masillas PETEC (art. n.º 96125, 96110, 96225, 96210, 96325 y 96310)

## Áreas de aplicación

La imprimación epoxi de 1 componente es anticorrosiva, fiable y fácil de aplicar, ideal para reparaciones rápidas y eficientes. Su promotor de adherencia con alta capacidad de relleno, basado en resina epoxi, proporciona una excelente adhesión sobre acero, aluminio, superficies galvanizadas y pinturas viejas pulidas y con una buena superficie de adherencia. Gracias a su pulverización extremadamente fina, la imprimación se distribuye uniformemente tanto sobre la superficie como en las zonas de descuelgue. De este modo se garantiza un aislamiento eficaz para evitar la humedad.

## Datos Técnicos

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Base                      | Resina epoxi |
| Colores                   | negro        |
| Curado Minutos            | 30           |
| Modo de curado            | 1K           |
| Tiempo Secado Al Tacto    | 10           |
| Periodo de almacenamiento | 36 Meses     |
| Estancamiento al polvo    | 5            |
| Tiempo de secado          | 30           |

## Ficha Técnica

### Instrucciones de uso

Temperatura de trabajo: +10 °C a +80 °C. Mantener alejado de cualquier fuente de ignición. Eliminar (por ejemplo, lijando) los residuos gruesos de las superficies, como la pintura vieja o las imprimaciones que no presenten una buena adherencia (el grano del papel de lija dependerá del material). A continuación, limpiar y desengrasar cuidadosamente con el Spray eliminador de silicona PETEC (art. n.º 70950). Agitar bien el envase (1-2 minutos aprox.) antes de utilizarlo y realizar una pulverización de prueba. Pulverice el spray uniformemente sobre la superficie que quiere recubrir desde una distancia de unos 20 cm. Se recomienda aplicar el producto en 2 o 3 pulverizaciones, dejando que las capas se aireen entre cada pulverización entre 3 y 5 minutos. Una vez completamente endurecida la imprimación, podrá lijarse (siguiendo las instrucciones de procesamiento posterior), recubrirse con las masillas adecuadas (masillas PETEC) o pintar encima con la Imprimación de relleno PETEC. Antes de continuar trabajando en la superficie, se debe lijar hasta obtener un acabado mate. Seleccionar el grano de lija adecuado en función del material. Si el repintado se realiza transcurrido más de 1 día, será necesario lijar previamente la superficie. No utilizar sobre superficies termoplásticas. Comprobar individualmente la compatibilidad del material requerida. Para garantizar la idoneidad del producto para el uso deseado se recomienda, en cualquier caso, realizar pruebas individuales. Después de usar voltear la lata y vaciar la válvula. Airear suficientemente. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en [www.petec.de](http://www.petec.de))